

ANNEXE 2
Liste du matériel

Intitulé
Banque de service
Meuble de brasserie
Appareil vin au verre
Armoire poissons
Armoires
Balance electronic
Bar
Bar d'erntracte
Batteur mélangeur
Cellule refoidiss.
Chambre frigorifique
Chariot transp. assiette
Chariot transport
Comptoir réfrig 3 portes
Comptoir réfrig 3 portes
Comptoir réfrig 4 portes
Comptoir refig. 3 portes
Congélateur
Coupe légume
Cutter de table
Défibrilateur Lifeline
Défibrillateur
Dessous inox
Dessu inox monobloc
Dessus inox
Eplucheuse
Four mixte
Four mixte
Fourneau sur mesure
Friteuses 2 cuves
Hachoir diam 82 mm
Hotte capteur
Hotte cuisson
Hotte four
Hotte four a patisserie
Hotte fourneau
Hotte friteuse
Hotte installatiion
Lampes chauffante
Lampes chauffante
Lampes chauffante
Lave vaiselle à capot
Lave verre
Machine à glace
Machine à glaçon
Machine glace à grain
Mange debout
Marmitte basculante
Meuble d'envoi chaud
Meuble d'envoi chaud
Meuble envoi froid

ANNEXE 2
Liste du matériel

Meuble ouvert
Meuble porte couliss.
Meuble support
Plafond couloir
Plafonnier réglable
Plonge batterie
Plonge légumerie
Rangement verre
Salamandre à foyer
Support glissière
Table bac poisson
Table d'entrée machine
Table dépose
Table filtre
Table inox
Table inox
Table pliante 77X57
Table réception
Table sortie machine
Table travail
Ensemble de petit materiel de cuisine et de table
Emulsionneur Del ice Marque Delcoupe
Friteuse double bac
Machine à glace Pacot Jet
Table réfrigérée 3 portes
Pack caisse enregistreuse pro
4 Tables Rond Laiton - or diam 120
2 Tables Rond Laiton - or diam 90
1 Table Rond noir diam 120
10 Table Rond noir diam 90
30 Table Carré noir 70
60 Chaises plein demi cercle bois / noir
30 Chaises revetues
20 Chaises en bois moulu
10 Table haute rondes
20 Tabouret haut bois



ETUDE MISRAHI VEQUE

29 rue du Plat 69002 LYON

TEL : 04.78.37.37.14 FAX : 04.78.42.26.07

contact@etude-misrahi-veque.com

PROCES-VERBAL DE CONSTAT

www.etude-misrahi-veque.com

COMPETENCE NATIONALE EN MATIERE DE CONSTAT

ETUDE MISRAHI - VÊQUE
SCP titulaire d'un office d'Huissiers de Justice associés
29 rue du Plat CS 80190
69289 LYON Cedex 02

REF : C045418

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE HUIT JUILLET

À la requête du :

Théâtre National Populaire – TNP, dont le siège est situé 8 PLACE DU DR LAZARE GOUJON 69100 VILLEURBANNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ès qualités et encore représenté par Madame Pauline HUILLERY, administratrice.

Laquelle m'a exposé, préalablement à toutes constatations :

Que pour la sauvegarde de ses droits et la défense éventuelle de ses intérêts, la requérante me demandait de bien vouloir me rendre sur place à l'effet de procéder à l'état des lieux de la Brasserie du TNP qui était à l'arrêt depuis mars 2020.

Qu'elle me requérait plus généralement à l'effet de procéder à toutes constatations utiles.

Déférant à cette réquisition :

Je, Stéphane VÊQUE, Huissier de Justice associé, membre de la SCP dénommée « ETUDE MISRAHI – VÊQUE » titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice associés à la résidence de LYON (69002), y demeurant, 29 rue du Plat, soussigné,

Acte compris dans l'état
déposé au bureau de l'enregistrement
de : LYON HUISSIERS pour le
mois de : JUILLET 2021

Certifie m'être spécialement rendu ce jour sur place sis 8 place du Dr Lazare Goujon 69100 VILLEURBANNE où là étant sur place à 9 heures, j'ai pu rencontrer Monsieur Jean-François TEYSSIER, responsable des bâtiments et avec qui rendez-vous avait été préalablement fixé.

En sa présence, j'ai pu ainsi procéder à l'état des lieux suivant :

La brasserie a son sol recouvert de parquet laissé en bon état général avec quelques traces et rayures par endroits.

Les murs sont peints en bon état général.

Les piliers sont peints en bon état général.

Le plafond est équipé de points lumineux qui fonctionnent normalement.

Je procède à une série de clichés.

Cet espace prend jour par le biais de châssis fixes vitrés laissés en bon état général.

ESPACE BAR

Le sol est carrelé en bon état général.

Les murs sont peints en bon état général avec quelques micro traces par endroits.

Le plafond est en bon état général avec des points lumineux qui fonctionnent.

Le bar dessus zinc est en très bon état général avec points lumineux qui fonctionnent. Je procède à une série de clichés de l'avant du bar et de l'arrière du bar équipé d'un plan de travail et de tiroirs. Je note des accrocs et des taches sur le plan de travail par endroits.

Double évier inox avec combiné mitigeur.

Sol à l'arrière du bar constitué d'un linoléum en PVC.

A l'arrière du bar je constate un plan de travail en inox avec étagères inox surplombant une série de réfrigérateurs et d'étagères.

Ce bar est équipé de tireuses à bière.


Je procède à une série de clichés.

Le plafond est peint en bon état général.

Les murs sont peints en bon état général.

Je note de nombreuses traces au plafond facilement visibles. Les points lumineux fonctionnent.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES
















































































































































































































CUISINE

Je me rends ensuite de l'autre côté de la brasserie, côté cuisine.

Là étant, je constate que le sol est carrelé en bon état général.

Les murs sont peints.

Le plafond est peint. Les points lumineux fonctionnent.

Présence de plans de travail inox, point chaud qui fonctionne, hotte, plaque électrique. Je procède à une série de clichés. Je procède à une série de clichés de cet espace.

A proximité du plan de travail, côté mur, je constate une fenêtre un ouvrant laissée en bon état général.

Les plafonds sont en bon état général. Tous les points lumineux fonctionnent.

Présence d'éviers inox avec combinés mitigeurs.

Je procède à une série de clichés de cet espace qui présente des perforations dans la faïence par endroits et des perforations et traces par endroits également sur certaines dalles du faux-plafond.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES

































































































ARRIERE-CUISINE

Le sol est constitué de linoléum PVC laissé marqué avec des traces.

Les murs et cloisons mobiles sont en bon état général.

La faïence est en bon état général.

Le faux-plafond est complet avec points lumineux qui fonctionnent. Certaines dalles du faux-plafond présentent quelques traces.

Cet espace est équipé d'éviers inox avec combinés mélangeurs, chambres froides, chambre négative, appareils ménagers et de cuisine, ustensiles de cuisine. Les chambres froides fonctionnent, les portes sont marquées et présentent des impacts par endroits. Les appareils réfrigérés fonctionnent.

Je procède à une série de clichés de ces espaces.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES



































































































































WC

Au sol linoléum marqué avec des traces.

Murs recouverts de faïence.

Faux-plafond complet avec point lumineux qui fonctionne.

Une cuvette anglaise avec réservoir de chasse attendant qui fonctionne, couvercle et abattant.

Un évier mural avec robinet à bouton presseur qui fonctionne.

Je note plusieurs perforations dans la faïence et des traces d'adhésifs.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES





















LOCAL POUBELLES

Le local poubelles est laissé à l'état d'usage.

Le sol est marqué.

L'appareil réfrigérant fonctionne.

La porte présente des impacts face externe.

Je procède à une série de clichés des différents espaces de l'arrière-cuisine.

VESTIAIRE

Sol carrelé laissé en bon état général.

Murs peints avec des traces et des taches.

Faux-plafond complet avec point lumineux qui fonctionne. Une dalle présente des traces d'infiltration.

Je procède à une série de clichés de cet espace.


BUREAU

Sol recouvert de moquette laissée avec des traces et des taches.

Les murs sont peints avec des traces et des taches.

Le faux-plafond est complet avec point lumineux qui fonctionne.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES













































































RESERVE

Sol recouvert de linoléum PVC.

Murs peints.

Faux-plafond complet avec point lumineux qui fonctionne.

Je procède à une série de cliché de cet espace avec cumulus fixé en partie haute et compresseur des tireuses à bière.

J'emprunte ensuite un escalier permettant d'accéder au local technique.

Le sol est recouvert de linoléum PVC.

Murs peints.

Plafond peint. Point lumineux qui fonctionne.

Présence d'un évier sur colonne avec combiné mitigeur.

Je procède à une série de clichés de cet espace.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES
































Local technique




























VESTIAIRE ESPACE SUIVANT

Sol recouvert de linoléum.

Murs peints.

Plafond peint.

Cet espace est équipé d'armoires à vestiaire.

Je me rends ensuite dans un autre espace dans lequel se trouve le bac à graisses. Je photographie cet espace.

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES

1533 a 1544
























TELLES SONT MES CONSTATATIONS

301 (TROIS-CENT-UN) photographies ont été prises par moi et seront annexées au présent procès-verbal de constat.

Le présent procès-verbal de constat contient **307** (TROIS-CENT-SEPT) pages.

Une fois ma mission terminée, je me suis retiré, et de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.

ART R444-3	280.00
ART A444-15	7.67
TVA 20,00	57.53
Coût TTC	345.20



Stéphane VÊQUE
Huissier de Justice associé



www.etude-misrahi-veque.com